Información de Proyecto Volteadero Hill

Seguimiento ambiental

Descripción	Evidencia
Protección de taludes descubiertos, parte baja del cauce. Se realizan las mejoras de las medidas afectadas por las condiciones del tiempo.	
Mejoras y arreglos en las áreas afectadas por las escorrentías de las lluvias, zanjas y proceso erosivo.	

Capacitación ambiental Contaminación acústica dentro del proyecto.	
Señalización de área identificada como áreas arqueológicas.	

Verificación y recolección de los desechos comunes que luego son trasladados al Vertedero municipal de La Pintada.	
Capacitación ambiental Prohibido la pesca, dar a conocer la importancia de conservar la fauna dentro de los recursos hídricos aun en desarrollos de proyectos.	

Colocación de los letreros ambientales en los frentes de trabajo. Se trasladan los puntos donde se ejecutan actividades.	
Limpiezas del cauce por plásticos y desechos dentro del mismo producto de las actividades.	

Mejoras de controles de erosión y sedimentos, refuerzos y arreglos por las condiciones del clima, protección del cauce.	

Sedimentos en las salidas del cajón, derrumbe de material (tierra) de las partes mas altas. Se realizan las limpiezas del piso para quitar los escombros que obstruyen el paso del agua.	
Control de erosión en los taludes y las partes mas bajas. Protección del cauce. Se colocaron las barreras de sedimentación al terminar los trabajos de movimiento de tierra en cada frente.	

Construcción de barreras sedimentadores para al finalizar los trabajos de movimiento de tierra, en las partes bajas en todos los limites del proyecto.	

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Diciembre 2020

Palas hidráulicas

MATRESA
Soluciones de Maquinaria, Transporte y Equipos S.A.

REPORTE DE MANTENIMIENTO
MATRESA
SOLUCIONES DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y EQUIPO S.A.

Horometro programado	5,748
Horometro realizado	5791.9

Orden de trabajo	24021345
Código de Equipo	10-291

Detalle de servicios incluidos	250 Hrs ( )	500 Hrs ( )	750 Hrs ( )	1000 Hrs ( )	1250 Hrs ( )	1500 Hrs ( )	1750 Hrs ( )	2000 Hrs ( )
Reemplazo de aceite de motor		✓						
Reemplazo de filtro de aceite de motor		✓						
Reemplazo de filtro de combustible		✓						
Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible		✓						
Reemplazo de filtro separador de agua								
Revisión de filtros de aire de motor		✓						
Reemplazo de filtro primario de aire de motor		✓						
Reemplazo de filtro secundario de aire de motor								
Revisión de filtros de aire de A/A								
Reemplazo de filtros de A/A		✓						
Toma y análisis de muestra de aceite de motor		✓						
Revisión de mangueras y abrazaderas del motor		✓						
Revisión y ajuste de correas del motor		✓						
Reemplazo de filtro de dirección (si aplica)								
Reemplazo de aceite de mando final del tambor (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de mando final del tambor								
Revisión de funcionamiento de alarma de retroceso / traslación								
Revisión y ajuste del freno de estacionamiento								
Revisión del funcionamiento del sistema de frenos								
Revisión y ajuste de válvulas de admisión y escape								
Revisión de funcionamiento de panel de control		✓						
Revisión del funcionamiento del sistema de frenos y vibración (si aplica)								
Reemplazo de aceite del swing								
Toma y análisis de muestra de aceite del swing								
Reemplazo de aceite de transmisión								
Reemplazo de filtro de transmisión								
Limpieza de rejilla magnética de transmisión								
Toma y análisis de muestra de aceite de transmisión								
Reemplazo de aceite del mando de los tándems (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de los tándems (si aplica)								
Reemplazo de aceite de cojinete de las ruedas (Delanteras)								
Reemplazo de aceite del mando del círculo								
Toma y Análisis de muestra de aceite del circulo de mando								
Reemplazo de aceite del circulo de mando								
Reemplazo de aceite del mandos finales								
Toma y análisis de muestra de aceite de mandos finales								
Reemplazo de aceite de engranaje de dirección								
Toma y análisis de muestra de aceite de engranaje de dirección								
Reemplazo de aceite de pesas excéntricas (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de pesas excéntricas (si aplica)								
Reemplazo de aceite de caja de soporte vibratorio (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de caja de soporte vibratorio (si aplica)								
Agregar aditivo en diferencial posterior								
Reemplazo de aceite de diferenciales								
Toma y análisis de muestra de aceite de diferenciales								
Reemplazo de filtros del sistema hidráulico								
Reemplazo de aceite hidráulico								
Reemplazo de filtro hidráulico								
Reemplazo de filtro respiradero hidráulico								
Reemplazo de filtro hidráulico de la caja de drenaje								
Toma y análisis de muestra de aceite hidráulico								
Revisión de condición de batería, cables y terminales								
Inspección visual de desgaste de cuchillas y cantoneras								
Inspección visual de desgaste de cuchillas y puntas								
Inspección de indicador de servicio de filtro de aire de motor								
Revisión y/o ajuste de cadenas de tren de rodaje								
Inspección de tacos de brazo extensible								
Revisión visual de estabilizadores								
Revisión de condición del respiradero del cárter del motor								
Revisión de condición del respiradero del tándem								
Revisión y limpieza de respiraderos de los ejes								
Revisión de tuercas de ruedas y apriete de las mismas								
Engrase general del equipo								
Prueba de correcto funcionamiento del equipo		✓						

Elaborado por (Técnico Mecánico)
Nombre: Juancio Valle
Fecha: 7-12-20
Original MATRESA

Recibido por:
Nombre:
Fecha:

Dirección: Calle hacia Altos del Campo, Puerto Caimito, La Chorrera, Panamá Oeste
Teléfono: +507 342-2201 / 6282-3306 Email: soporte@matresa.net - servicio@matresa.net

MATRESA
Soluciones de Maquinaria, Transporte y Equipo S.A.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

MATRESA

SOLUCIONES DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y EQUIPO S.A.

Horometro programado	7.573
Horometro realizado	7582.2

Orden de trabajo	24021153
Código de Equipo	10-256

Detalle de servicios incluidos	250 Hrs ( )	500 Hrs ( )	750 Hrs ( )	1000 Hrs ( )	1250 Hrs ( )	1500 Hrs ( )	1750 Hrs ( )	2000 Hrs ( )
Reemplazo de aceite de motor		✓						
Reemplazo de filtro de aceite de motor		✓						
Reemplazo de filtro de combustible		✓						
Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible								
Reemplazo de filtro separador de agua								
Revisión de filtros de aire de motor								
Reemplazo de filtro primario de aire de motor		✓						
Reemplazo de filtro secundario de aire de motor								
Revisión de filtros de aire de A/A								
Reemplazo de filtros de A/A								
Toma y análisis de muestra de aceite de motor		✓						
Revisión de mangueras y abrazaderas del motor		✓						
Revisión y ajuste de correas del motor		✓						
Reemplazo de filtro de dirección (si aplica)								
Reemplazo de aceite de mando final del tambor (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de mando final del tambor								
Revisión de funcionamiento de alarma de retroceso / traslación								
Revisión y ajuste del freno de estacionamiento								
Revisión del funcionamiento del sistema de frenos								
Revisión y ajuste de válvulas de admisión y escape								
Revisión de funcionamiento de panel de control		✓						
Revisión del funcionamiento del sistema de frenos y vibración (si aplica)								
Reemplazo de aceite del swing								
Toma y análisis de muestra de aceite del swing								
Reemplazo de aceite de transmisión								
Reemplazo de filtro de transmisión								
Limpieza de rejilla magnética de transmisión								
Toma y análisis de muestra de aceite de transmisión								
Reemplazo de aceite del mando de los tándems (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de los tándems (si aplica)								
Reemplazo de aceite de cojinete de las ruedas (Delanteras)								
Reemplazo de aceite del mando del círculo								
Toma y Análisis de muestra de aceite del círculo de mando								
Reemplazo de aceite del círculo de mando								
Reemplazo de aceite del mandos finales								
Toma y análisis de muestra de aceite de mandos finales								
Reemplazo de aceite de engranaje de dirección								
Toma y análisis de muestra de aceite de engranaje de dirección								
Reemplazo de aceite de pesas excéntricas (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de pesas excéntricas (si aplica)								
Reemplazo de aceite de caja de soporte vibratorio (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de caja de soporte vibratorio (si aplica)								
Agregar aditivo en diferencial posterior								
Reemplazo de aceite de diferenciales								
Toma y análisis de muestra de aceite de diferenciales								
Reemplazo de filtros del sistema hidráulico								
Reemplazo de aceite hidráulico								
Reemplazo de filtro hidráulico								
Reemplazo de filtro respiradero hidráulico								
Reemplazo de filtro hidráulico de la caja de drenaje								
Toma y análisis de muestra de aceite hidráulico								
Revisión de condición de batería, cables y terminales		✓						
Inspección visual de desgaste de cuchillas y cantoneras								
Inspección visual de desgaste de cuchillas y puntas								
Inspección de indicador de servicio de filtro de aire de motor								
Revisión y/o ajuste de cadenas de tren de rodaje								
Inspección de tacos de brazo extensible								

MATRESA
Soluciones de Maquinaria, Transporte y Equipo S.A.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

MATRESA

SOLUCIONES DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y EQUIPO S.A.

Horometro programado	1.995
Horometro realizado	1994.3

Orden de trabajo	24021092
Código de Equipo	22-05

Detalle de servicios incluidos	250 Hrs ( )	500 Hrs ( )	750 Hrs ( )	1000 Hrs ( )	1250 Hrs ( )	1500 Hrs ( )	1750 Hrs ( )	2000 Hrs ( )
Reemplazo de aceite de motor	✓							
Reemplazo de filtro de aceite de motor	✓							
Reemplazo de filtro de combustible	✓							
Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible								
Reemplazo de filtro separador de agua	✓							
Revisión de filtros de aire de motor	✓							
Reemplazo de filtro primario de aire de motor								
Reemplazo de filtro secundario de aire de motor								
Revisión de filtros de aire de A/A								
Reemplazo de filtros de A/A								
Toma y análisis de muestra de aceite de motor	✓							
Revisión de mangueras y abrazaderas del motor	✓							
Revisión y ajuste de correas del motor	✓							
Reemplazo de filtro de dirección (si aplica)								
Reemplazo de aceite de mando final del tambor (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de mando final del tambor								
Revisión de funcionamiento de alarma de retroceso / traslación								
Revisión y ajuste del freno de estacionamiento								
Revisión del funcionamiento del sistema de frenos								
Revisión y ajuste de válvulas de admisión y escape								
Revisión de funcionamiento de panel de control	✓							
Revisión del funcionamiento del sistema de frenos y vibración (si aplica)								
Reemplazo de aceite del swing								
Toma y análisis de muestra de aceite del swing								
Reemplazo de aceite de transmisión								
Reemplazo de filtro de transmisión								
Limpieza de rejilla magnética de transmisión								
Toma y análisis de muestra de aceite de transmisión								
Reemplazo de aceite del mando de los tándems (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de los tándems (si aplica)								
Reemplazo de aceite de cojinete de las ruedas (Delanteras)								
Reemplazo de aceite del mando del circulo								
Toma y Análisis de muestra de aceite del circulo de mando								
Reemplazo de aceite del circulo de mando								
Reemplazo de aceite del mandos finales								
Toma y análisis de muestra de aceite de mandos finales								
Reemplazo de aceite de engranaje de dirección								
Toma y análisis de muestra de aceite de engranaje de dirección								
Reemplazo de aceite de pesas excéntricas (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de pesas excéntricas (si aplica)								
Reemplazo de aceite de caja de soporte vibratorio (si aplica)								
Toma y análisis de muestra de aceite de caja de soporte vibratorio (si aplica)								
Agregar aditivo en diferencial posterior								
Reemplazo de aceite de diferenciales								
Toma y análisis de muestra de aceite de diferenciales								
Reemplazo de filtros del sistema hidráulico								
Reemplazo de aceite hidráulico								
Reemplazo de filtro hidráulico								
Reemplazo de filtro respiradero hidráulico								
Reemplazo de filtro hidráulico de la caja de drenaje								
Toma y análisis de muestra de aceite hidráulico								
Revisión de condición de batería, cables y terminales	✓							
Inspección visual de desgaste de cuchillas y cantoneras								
Inspección visual de desgaste de cuchillas y puntas								
Inspección de indicador de servicio de filtro de aire de motor								
Revisión y/o ajuste de cadenas de tren de rodaje								
Inspección de tacos de brazo extensible								
Revisión visual de estabilizadores								
Revisión de condición del respiradero del cárter del motor								
Revisión de condición del respiradero del tándem								
Revisión y limpieza de respiraderos de los ejes								
Revisión de tuercas de ruedas y apriete de las mismas								
Engrase general del equipo	✓							
Prueba de correcto funcionamiento del equipo	✓							

Leoncio Valdez
(Técnico Mecánico)
Elaborado por
Nombre: Leoncio Valdez
Fecha: 16-12-20
Original MATRESA

Recibido por:
Nombre:
Fecha:

Dirección: Calle hacia Altos del Campo, Puerto Caimito, La Chorrera, Panamá Oeste
Teléfono: +507 342-2201 / 6282-3306 Email: soporte@matresa.net - servicio@matresa.net

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Enero 2021



MATRESA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

SOLUCIONES DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y EQUIPO, S.A

Orden de trabajo

Fecha 18-1-2021

Código de equipo:	10 291
Modelo:	Volvo
Horómetro Programado:	
Horómetro Realizado:	6023.7

Ubicación	El Volteadero
Tipo de servicio	P.M.A
Hora de Inicio	12:00 P.M
Hora Final	2:30 P.M

Observaciones y Recomendaciones

Se cambio Aceite de motor 15W40
Cambio de filtro de Aceite de motor
Cambio de filtro de Diesel
Cambio de filtro de Separador de Agua
Engrasa y soplete
toma de muestra de Aceite de motor

Filtros Instalados

Item	Número de Parte	Cantidad	Descripción
1	LFP2222	1	filtro de Aceite motor
2	BF 7997	1	filtro de Diesel
3	PF1359-SP	1	Separador de Agua
4	EFF2040N	1	filtro de Diesel
5			
6			
7			
8			
9			

Elaborado por (Técnico Mecánico): Miguel

Nombre: Miguel Cadoño

Fecha: 18-1-21

Recibido por:

Nombre:

Fecha:

LIMPIEZA DE BAÑOS



TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2020-12-03

Ruta: COCLE

☐ Limpieza Rutinaria

☒ Limpieza Adicional

Cliente:
Proyecto: C-0004474 / PROYECTO VOLTEADERO
Dirección:

Sanitarios a Limpiar
Sencillo [1] 11068

Observación

Firma del Operador
NAVARRO

Firma del Cliente



TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2020-12-05

Ruta: COCLE

☐ Limpieza Rutinaria

☒ Limpieza Adicional

Cliente:
Proyecto: C-0004474 / PROYECTO VOLTEADERO
Dirección:

Sanitarios a Limpiar
Sencillo [1] 11068

Observación

NAVARRO
Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2020-12-08

Ruta: COCLE

[x] Limpieza Rutinaria

[ ] Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA MECO, S.A.
Proyecto: C-0004474 / PROYECTO VOLTEADERO
Dirección:

Sanitarios a Limpiar
Sencillo [1] 11068

Observación

NAVARRO
Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2020-12-15

Ruta: COCLE

[x] Limpieza Rutinaria

[ ] Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA MECO, S.A.
Proyecto: C-0004474 / PROYECTO VOLTEADERO
Dirección:

Sanitarios a Limpiar
Sencillo [1] 11068

Observación

NAVARRO
Firma del Operador

Cesar Mendoza
Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2020-12-19 Ruta: COCLE

☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA MECO, S.A.
Proyecto: C 0004474 / PROYECTO VOLTEADERO
Dirección:

Sanitarios a Limpiar
Sencillo [1] 11068

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2021-01-28 Ruta: COCLE

☐ Limpieza Rutinaria ☒ Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA MECO, S.A.
Proyecto: C 0004474 / PROYECTO VOLTEADERO
Dirección:

Sanitarios a Limpiar
Sencillo [1] 11068

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNO[illegible]IA SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2021-02-09

Ruta: COCLE

[x] Limpieza Rutinaria

[ ] Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA MECO, S.A.
Proyecto: C-0004474 / PROYECTO VOLTEADERO
Dirección:

Sanitarios a Limpiar
Sencillo [1] 11068

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNO[illegible]A SANITARIA, S.A.
Tel. 229-1068

Orden de Limpieza

Fecha: 2021-02-11

Ruta: COCLE

[ ] Limpieza Rutinaria

[x] Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA MECO, S.A.
Proyecto: C-0004474 / PROYECTO VOLTEADERO
Dirección:

Sanitarios a Limpiar
Sencillo [1] 11068

Observación

Firma del Operador

Firma del Cliente

TECNOLOGIA SANITARIA, S.A.
Tel. 2[illegible]

Orden de Limpieza

Fecha: 2021-02-13

Ruta: COCLE

☐ Limpieza Rutinaria

[X] Limpieza Adicional

Cliente: CONSTRUCTORA MECO, S.A.
Proyecto: C-0004474 / PROYECTO VOLTEADERO
Dirección:

Sanitarios a Limpiar
Sencillo [1] 11068

Observación

Firma del Operador

César Méndez
Firma del Cliente

CAPACITACIONES AMBIENTALES

Registro de Asistencia a Capacitación.

Nombre del Curso: Ruido Ambiental, Contaminación Acústica

Instructor: Alexia Ramos Fecha: 2-12-2020

Área-Proyecto: Volladero Hill

No.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	[illegible]	[illegible]	2-171-293	A.G
2	[illegible]	[illegible]	2-707-530	O.P
3	[illegible]	[illegible]	9-894-1191	O.P
4	[illegible]	[illegible]	2-718-1842	A-G
5	[illegible]	[illegible]	2-162-725	C.P
6	[illegible]	[illegible]	8-149-235	Albañil
7	[illegible]	[illegible]	6-697-1356	Topo
8	[illegible]	[illegible]	2-744-342	A.G
9	[illegible]	[illegible]	4-723-2263	Cadenero
10	[illegible]	[illegible]	2-728-529	A.G
11	Nilvia Herrera	[illegible]	2-423-940	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Duración: 15 min

Firma del Instructor: [illegible]

MECO

Registro de asistencia a Capacitación

Nombre del curso: Prohibida la Pesca

Instructor: Marisol Atencio Chacón Fecha: 02-02-2021

Área-Proyecto: Volteadera Hill

N°.	Nombre	Firma	Identificación	UEN
1	[illegible]	[illegible]	2-150-70	C.D
2	[illegible]	[illegible]	2-729-1958	A.G
3	[illegible]	[illegible]	8-776-1706	A.C
4	[illegible]	[illegible]	2-159-235	Albañil
5	[illegible]	[illegible]	2-103-627	ayudante
6	[illegible]	[illegible]	2-131-555	A.G
7	[illegible]	[illegible]	2-745-772	A.G
8	[illegible]	[illegible]	2-715-936	A.G
9	[illegible]	[illegible]	2-739-1877	A.G.
10	[illegible]	[illegible]	2-228-29	A.G
11	[illegible]	[illegible]	2-745-1497	A.G
12	[illegible]	[illegible]	8-836-1381	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	2-741-1237	cadenero
14	[illegible]	[illegible]	4-727-2263	cadenero
15	[illegible]	[illegible]	2-744-542	A.G
16	[illegible]	[illegible]	2-121-383	A.G
17	[illegible]	[illegible]	2-746-1411	Ayudante
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Observación:

Duración: 15 minutos

Firma: Marisol Atencio Chacón

DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITES USADO Y DESECHOS DE HIDROCARBUROS



SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

CALLE 11 Y MELENDEZ, EDIFICIO OASIS 11, Nº 10,096
2DO PISO, LOCAL 9, COLÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ
TEL.: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8574
R.U.C. 52230-01-371378 D.V. 67
E-MAIL: slopoilrec@cwpanama.net www.slopoilrec.com

GlobalGROUP ISO 9001 — UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0039

CERTIFICADO DE RECEPCION

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007).

"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O BASE SINTÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

COMPAÑIA: Meco FECHA: 23-12-2020

LUGAR: Centenario

DESECHOS PELIGROSOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
AGUAS OLEOSAS		Gls.
ACEITES USADOS		Gls.
ACEITE VEGETAL USADO		Gls.
FILTROS USADOS DE: ACEITE, DIESEL, AGUA		TQ. 55 Gls.
FILTROS USADOS DE: AIRE		Pza.
ENVASE PLÁSTICO DE 1/4		TQ. 55 Gls.
ENVASE PLÁSTICO DE 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 55 Gls.		Pza.
ARENA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls.
ASERRIN CONTAMINADO		TQ. 55 Gls.
TIERRA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls.
TIERRA CONTAMINADA		M^3
CARTONES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls.
MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls.
TRAPOS CONTAMINADOS	21	TQ. 55 Gls.
BOLSAS FLEXIBAG		Pza.
OTROS:		

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoria 1 Nº JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

Nº 010590

SELLO Y FIRMA

INVERSIONES R.O. S.A. RUC 1542622-1-655926 D.V.55 TEL. 474-6537

SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

CALLE 11 Y MELENDEZ, EDIFICIO OASIS 11, Nº 10,096
2DO PISO, LOCAL 9, COLÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ
TEL.: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8574
R.U.C. 52230-01-371378 D.V. 67
E-MAIL: slopoilrec@cwpanama.net www.slopoilrec.com

GlobalGROUP ISO 9001 — UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0039

CERTIFICADO DE RECEPCION

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007).

"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O BASE SINTÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

COMPAÑIA: MECO FECHA: 10-12-20

LUGAR: Centenario

DESECHOS PELIGROSOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
AGUAS OLEOSAS		Gls.
ACEITES USADOS	775	Gls.
ACEITE VEGETAL USADO		Gls.
FILTROS USADOS DE: ACEITE, DIESEL, AGUA		TQ. 55 Gls
FILTROS USADOS DE: AIRE		Pza.
ENVASE PLÁSTICO DE 1/4		TQ. 55 Gls
ENVASE PLÁSTICO DE 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 55 Gls.		Pza.
ARENA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
ASERRIN CONTAMINADO		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		M^3
CARTONES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
TRAPOS CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
BOLSAS FLEXIBAG		Pza.
OTROS:		

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoria 1 Nº JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

Nº 010581

Gilberto Chirino Jr.

SELLO Y FIRMA

INVERSIONES R.O. S.A. R.U.C 154262-1-558926 D.V.55 TEL. 474-8537

SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

CALLE 11 Y MELENDEZ, EDIFICIO OASIS 11, Nº 10,096
2DO PISO, LOCAL 9, COLÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ
TEL.: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8574
R.U.C. 52230-01-371378 D.V. 67
E-MAIL: slopoilrec@cwpanama.net www.slopoilrec.com

ISO 9001 9039

CERTIFICADO DE RECEPCION

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007).

"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O BASE SINTÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

COMPAÑIA: Silos Corotú FECHA: 20-2-2021

LUGAR: Contenur

DESECHOS PELIGROSOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
AGUAS OLEOSAS		Gls.
ACEITES USADOS		Gls.
ACEITE VEGETAL USADO		Gls.
FILTROS USADOS DE: ACEITE, DIESEL, AGUA	T6	TQ. 55 Gls
FILTROS USADOS DE: AIRE		Pza.
ENVASE PLÁSTICO DE 1/4		TQ. 55 Gls
ENVASE PLÁSTICO DE 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 55 Gls.		Pza.
ARENA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
ASERRIN CONTAMINADO		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		M^3
CARTONES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
TRAPOS CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
BOLSAS FLEXIBAG		Pza.
OTROS:		

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoria 1 Nº JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

Nº 010740

Gilberto Espinosa Jr.

SELLO Y FIRMA

INVERSIONES R.O. S.A R.U.C 1542622-1-655926 D.V.56 TEL. 474-6537

SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

CALLE 11 Y MELENDEZ, EDIFICIO OASIS 11, Nº 10,096
2DO PISO, LOCAL 9, COLÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ
TEL.: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8574
R.U.C. 52230-01-371378 D.V. 67
E-MAIL: slopoilrec@cwpanama.net www.slopoilrec.com

GlobalGROUP ISO 9001 — UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0039

CERTIFICADO DE RECEPCION

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007).

"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O BASE SINTÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

COMPAÑIA: Meca FECHA: 20-2-2021

LUGAR: Continente

DESECHOS PELIGROSOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
AGUAS OLEOSAS		Gls.
ACEITES USADOS		Gls.
ACEITE VEGETAL USADO		Gls.
FILTROS USADOS DE: ACEITE, DIESEL, AGUA		TQ. 55 Gls
FILTROS USADOS DE: AIRE		Pza.
ENVASE PLÁSTICO DE 1/4		TQ. 55 Gls
ENVASE PLÁSTICO DE 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 55 Gls.		Pza.
ARENA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
ASERRIN CONTAMINADO		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		M^3
CARTONES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
TRAPOS CONTAMINADOS	13	TQ. 55 Gls
BOLSAS FLEXIBAG		Pza.
OTROS:		

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoria 1 Nº JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

Nº 010739

Gilberto Espinosa Long

SELLO Y FIRMA

INVERSIONES G.D. S.A. R.U.C. 1542622-1-855926 D.V.55 TEL. 474-6537

SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

CALLE 11 Y MELENDEZ, EDIFICIO OASIS 11, Nº 10,096
2DO PISO, LOCAL 9, COLÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ
TEL.: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8574
R.U.C. 52230-01-371378 D.V. 67
E-MAIL: slopoilrec@cwpanama.net www.slopoilrec.com

GlobalGROUP ISO 9001 — UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0039

CERTIFICADO DE RECEPCION

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007).

"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O BASE SINTÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

COMPAÑIA: MECO FECHA: 8-2-21

LUGAR: Centenario

DESECHOS PELIGROSOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
AGUAS OLEOSAS		Gls.
ACEITES USADOS	1,740	Gls.
ACEITE VEGETAL USADO		Gls.
FILTROS USADOS DE: ACEITE, DIESEL, AGUA		TQ. 55 Gls
FILTROS USADOS DE: AIRE		Pza.
ENVASE PLÁSTICO DE 1/4		TQ. 55 Gls
ENVASE PLÁSTICO DE 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 5 Gls.		Pza.
TANQUE GRASA USADA 55 Gls.		Pza.
ARENA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
ASERRIN CONTAMINADO		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		TQ. 55 Gls
TIERRA CONTAMINADA		M^3
CARTONES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
TRAPOS CONTAMINADOS		TQ. 55 Gls
BOLSAS FLEXIBAG		Pza.
OTROS:		

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoria 1 Nº JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

Nº 010713

Gilberto Espinosa Sanz

SELLO Y FIRMA

INVERSIONES R.O. S.A. R.U.C. 1542623-1-655926 D.V.93 TEL. 474-6537

DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

Diciembre 2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MUNICIPIO LA PINTADA TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LA PINTADA
RUC 2-NT-2-8771

Caja: Melanie Lazarus Rec Nº: 1016376
Hora: 02:34 PM Fecha: 06/01/2021

Nombre Comercial: CONSTRUCTORA MECO S,A
Nombre Fiscal: .PAGO DE BASURA MES DE DICIEMBRE 2020
Cédula / RUC: 44947-167-887
Contribuyente Nº: 2019-11-00032

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.4.1.02	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	DIC/20		25.00
	Multa			0.00

Total: B/. 25.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!

Enero 2021

MUNICIPIO DE LA PINTADA
PAGADO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MUNICIPIO DE LA PINTADA
RUC 2-NT-2-8771

Caja: Saul Jimenez Rec Nº: 1016567
Hora: 02:40 PM Fecha: 21/01/2021

Nombre Comercial: CONSTRUCTORA MECO S,A
Nombre Fiscal: .PAGO DE BASURA MES DE ENERO 2021
Cédula / RUC: 44947-167-887
Contribuyente Nº: 2019-11-00032

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.4.1.02	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	ENE/21		25.00
	Multa			0.00

Total: B/. 25.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!

Febrero 2021

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MUNICIPIO LA PINTADA
TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LA PINTADA
RUC [illegible]-8771

Caja: Melanie Lazarus Rec Nº: 1016893

Hora: 01:30 PM Fecha: 17/02/2021

Nombre Comercial: CONSTRUCTORA MECO S,A

Nombre Fiscal: .PAGO DE BASURA MES DE FEBRERO 2021

Cédula / RUC: 44947-167-667

Contribuyente Nº: 2019-11-00032

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.4.1.02	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	FEB/21		25.00
	Multa			0.00

Total: B/. 25.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!